
m_1
m_2
m_3
25.0
22.5
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
RMSE
$W_{2,10}$
$W_{2,100}$
HW_2